

Whirlpool



Sigla Modello:

MWP 338 B

MWP 338 B

Codice commerciale:

859991538430

859991538430

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht


i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR07726

Tavole

EXPLODED VIEW



WHR07726

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0001	482000097619 (C00516886)				mobile nero		
0002	482000097452 (C00514495)				sensore		
0003	482000022339 (C00387559)				termostato 120c/90c		
0005	482000093262 (C00495605)				fusibile		
0006	482000097453 (C00514496)				riflettore lampada		
0007	482000097454 (C00514497)				valvola assy (service)		
0008	482000097455 (C00514498)				gemma x lampada		
0009	482000097185 (C00514315)				lampada		
0010	482000097456 (C00514499)				leva comando valve		
0011	482000097457 (C00514500)				statore valve		
0012	482000097458 (C00514501)				ass. porta (service)		
0013	482000097459 (C00514502)			1 x 482000098680 (C00520470)	controporta		
0014	482000097460 (C00514503)				aggancio ass. sinistro		
0015	482000097461 (C00514504)				aggancio ass. dx		
0016	482000097462 (C00514505)			1 x 482000098681 (C00520471)	copertur.poster fc assy		
0017	482000097463 (C00514506)				resistenza gril		

0018	482000097464 (C00514507)		cavo pc scheda (nero)	
0019	482000023573 (C00387485)		motore tt	
0020	482000097465 (C00514508)		squadretta magnetron	
0021	482000097466 (C00514509)		anello posteriore	
0022	482000097467 (C00514510)		aggancio porta	
0023	482000097620 (C00516887)		molla porta	
0024	482000097469 (C00514512)		perno cerniera	
0025	482000097470 (C00514513)		zoccolo	
0026	482000097471 (C00514514)		piastra micca	
0026	C00620287 (488000620287)		piastra rossa per fissare piastra micca	
0027	482000097472 (C00514515)		piatto rotante vetro	
0028	482000097473 (C00514516)		anello tt	
0029	482000097474 (C00514517)		crocera cestell tt	
0030	482000097476 (C00514519)		griglia bassa fc	
0031	482000097477 (C00514520)		griglia alta grill	
0032	482000097478 (C00514521)	1 x C00616758 (488000616758)	piatto crisp	
0033	482000097479 (C00514522)		piedino	n2020c00
0034	482000097480 (C00514523)		maniglia crisp plate	
0035	482000097621 (C00516888)		scheda di potenza pcba	

WHR07726

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0037	482000097482 (C00514525)				motore fc assy		
0038	482000097483 (C00514526)			1 x 482000098684 (C00520474)	motore & wheel service		
0040	482000097484 (C00514527)				filtro		
0041	482000097622 (C00516889)				trasformatore hvt		
0042	482000097486 (C00514529)				cavo di rete		
0043	482000097487 (C00514530)				diodo hv		
0044	482000097623 (C00516890)				termostato hvt		
0046	482000097489 (C00514532)				magnetron (con imballo)		
0047	482000097490 (C00514533)				condensatore hv		
0048	482000097624 (C00516891)			1 x 482000099885 (C00534317)	manopola assy bl sl ix	n2019g03	
0049	482000097625 (C00516892)				maniglia porta assy bl sl ix		
0050	482000097626 (C00516893)				ass. porta assy service nero		
0051	482000097627 (C00516894)				interfaccia ui pcba	n2019g03	
0052	482000097495 (C00514538)				copertur.protez pcb		
0053	482000097496 (C00514539)				isolamento per pannello + spugna		
999	C00351860 (488000351860)				istruzioni di sicurezza whp		

999	C00517532	schema cablaggio whp
-----	-----------	----------------------

999	C00517505	testprogram whp
-----	-----------	-----------------

999	C00517506	codici errore whp
-----	-----------	-------------------

Notizie

n2019g03: modifica manopola e scheda

A seguito di una modifica migliorativa apportata alla scheda, va cambiata anche la manopola qui i codici:

vecchia	nuova
482000097631 C00516898	482000099882 C00534314
482000097624 C00516891	482000099885 C00534317
482000098822 C00521239	482000099976 C00534483
482000098821 C00521238	482000099975 C00534482
482000098420 C00520466	482000099977 C00534484
482000097491 C00514534	482000099888 C00534320

n2020c00: Piedino sostituito dall'assieme copertura inferiore

Questa notizia è per informare che il piedino 482000097479 non è più disponibile singolarmente ma, in caso di bisogno, sarà spedito l'assieme copertura inferiore, codice service C00631981